

# 實驗數據處理 與作圖方法

台中一中

張宇靖



# A、實驗數據處理



# 一、實驗數據與誤差

- **正確數字**～～正確計數時，無誤差。  
例如：人數
- **說明數字**～～純數學上的描述。  
例如： $\sqrt{2}$ 、 $\pi$
- **測量數字**～～使用測量工具所得之數字，  
受工具的單位、測量方法影響，  
有誤差。

常記為： $(\text{平均值}) \pm (\text{平均值的標準差})[\text{單位}]$

或  $(\text{平均值}) \pm (\text{平均值的標準差} \div \text{平均值} \times 100\%) [\text{單位}]$



## 二、誤差的分類

- **系統誤差**

(1)理論誤差：因理論不完備所引起的誤差。  
例如：空氣阻力的影響。

(2)儀器誤差：測量儀器校準不良、不夠精密。

(3)環境系統誤差：外在環境影響，如氣溫。

- **人爲誤差**

實驗者的個性、習慣、偏見或疏忽所引起。

- **隨機誤差**

隨機性產生的誤差。例如：熱擾動等。



# 三、有效數字

- **有效數字**：準確值＋估計值
- **估計值**：測量工具最小單位下一位



- 有效數字運算法則

(1) 加法：（取一位可疑數字）  
（減法與加法類似）

例：

$$\begin{array}{r} 10.235 \quad \pm 0.005\text{cm} \\ 20.2648 \quad \pm 0.0005\text{cm} \\ +) 18.78 \quad \pm 0.05\text{cm} \\ \hline \text{~~49.2798~~} \quad \pm 0.05\text{cm} \\ 49.28 \end{array}$$

- 有效數字運算法則

(2)乘法：（取一位可疑數字）

例：

$$\begin{array}{r} 1.235 \quad \pm 0.005\text{cm} \\ \times) 1.18 \quad \pm 0.05\text{cm} \\ \hline 0.09880 \\ 0.1235 \\ +) 1.235 \\ \hline \underline{\underline{1.45730}} \quad \pm 0.05\text{cm} \\ 1.46 \end{array}$$





## 四、統計分析（利用Excel計算）

- 四則運算（ $+$   $-$   $*$   $/$ ）
- 乘冪（ $2^3 \rightarrow 2^3$ ）
- 平方根（ $\sqrt[x]{y} \rightarrow y^{(1/x)}$ ）  
例： $\sqrt[3]{125} \rightarrow 125^{(1/3)}$
- 科學記號  
（ $3.2500 \times 10^{-3} \rightarrow 3.2500E-3$ ）

- **總和** :  $\sum_{i=1}^N x_i = x_1 + x_2 + \mathbf{L L} + x_N$

( = **sum**(開始格 : 結束格) )

- **平均值** :  $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \mathbf{L L} + x_N}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$

( = **average** (開始格 : 結束格) )



- **偏差**：某一數據與平均值的差距

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

- **平均偏差**：偏差值的絕對值的平均

$$D = \frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \mathbf{L L} + |x_N - \bar{x}|}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - \bar{x}| = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |d_i|$$

( = **avedev** (開始格：結束格) )

- **標準偏差**：偏差值的方均根(root-mean-square)

$$\sigma = \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i^2}$$

- **取樣標準偏差**：實驗時所用的標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N d_i^2}$$

( = **stdev** (開始格：結束格) )

- **平均值的標準差**：用來說明平均值可能的誤差範圍。

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^N d_i^2}$$

( =stdev (開始格：結束格)/sqrt(count(開始格：結束格)) )

◎物理量x的測量值： $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$  [單位]

- **變異係數**： $C = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$

正常的實驗中，變異係數 $C \leq 5\%$ 。  
 $C > 5\%$ 的數據可捨去。

# 五、標準偏差的傳遞

- 加減法

兩物理量 $x$ 、 $y$ （實驗數據），計算 $x \pm y$ 時，  
平均值為  $\overline{x \pm y} = \bar{x} \pm \bar{y}$

$$Q \sigma_x^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \Delta_x^2 \quad ; \quad \sigma_y^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \Delta_y^2$$

$$\sigma_{x+y}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \Delta_{x+y}^2 \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum \Delta_x \Delta_y = 0$$

$$\text{而 } \sum \Delta_{x+y}^2 = \sum (\Delta_x^2 + \Delta_y^2 + 2\Delta_x \Delta_y) = \sum \Delta_x^2 + 2\sum \Delta_x \Delta_y + \sum \Delta_y^2$$

$$\text{故標準差爲 } \sigma_{x+y} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \quad ; \quad \text{同理 } \sigma_{x-y} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$



- **連加法**

三個物理量 $x$ 、 $y$ 、 $z$ （實驗數據），  
計算 $ax + by + cz$ 時（ $a$ 、 $b$ 、 $c$ 為常數無誤差），

平均值： $\overline{ax + by + cz} = \overline{ax} + \overline{by} + \overline{cz}$

標準差： $\sigma_{ax+by+cz} = \sqrt{a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2 + c^2\sigma_z^2}$





- **乘法**

兩物理量  $x$ 、 $y$ （實驗數據），計算  $x \cdot y$  時，

平均值為  $\overline{x \cdot y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

變異係數為  $\frac{\sigma_{xy}}{\overline{xy}} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{\bar{x}^2} + \frac{\sigma_y^2}{\bar{y}^2}}$

故標準差為  $\sigma_{xy} = \overline{xy} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{\bar{x}^2} + \frac{\sigma_y^2}{\bar{y}^2}}$

- **除法**

兩物理量 $x$ 、 $y$ （實驗數據），計算 $x / y$ 時，

平均值為  $\overline{x / y} = \bar{x} / \bar{y}$

變異係數為  $\frac{\sigma_{x/y}}{\overline{x / y}} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{x^2} + \frac{\sigma_y^2}{y^2}}$

故標準差為  $\sigma_{x/y} = \overline{x / y} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{x^2} + \frac{\sigma_y^2}{y^2}}$

- 有幂次的乘除

$$\overline{x^1 \cdot y^m} = \overline{x^1} \cdot \overline{y^m} = \overline{x^{-1}} \cdot \overline{y^{-m}}$$

$$\sigma_{\overline{x^1 y^m}} = \overline{x^1 y^m} \sqrt{\mathbf{1}^2 \left( \frac{\sigma_x^2}{x} \right) + m^2 \left( \frac{\sigma_y^2}{y} \right)}$$

---

$$\overline{x^1 / y^m} = \overline{x^1} / \overline{y^m} = \overline{x^{-1}} / \overline{y^{-m}}$$

$$\sigma_{\overline{x^1 / y^m}} = \overline{x^1 / y^m} \sqrt{\mathbf{1}^2 \left( \frac{\sigma_x^2}{x} \right) + m^2 \left( \frac{\sigma_y^2}{y} \right)}$$

## 六、最小方差擬合 (linear least squares fit)

- 處理實驗數據 $(x_i, y_i)$ 時，欲精確求出最佳的直線關係 $y_{\text{fit}} = ax + b$  ( $a$ ：斜率， $b$ ：截距)的方式。
- 最小方差擬合：  
調整 $a$ 、 $b$ 以得到  $\chi^2 = \sum_i (y_i - ax_i - b_i)^2$   
為最小值的狀況。
- 最適當的 $a$ 、 $b$ 需滿足  $\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = 0$  及  $\frac{\partial \chi^2}{\partial b} = 0$

- **斜率** : 
$$a = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i y_i - \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N y_i}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}$$

( = **slope**(因變數開始格 : 因變數結束格 ,  
自變數開始格 : 自變數結束格) )

- **截距** : 
$$b = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N x_i y_i}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}$$

( = **intercept**(因變數開始格 : 因變數結束格 ,  
自變數開始格 : 自變數結束格) )

# B、作圖方法



# 一、圖形繪製原則


- 呈現數據用的圖形必須繪製在方格紙上，或用電腦繪圖。
- 適當選取縱軸與橫軸的座標範圍及間格。
- 圖形的編號及標題寫在圖的下方。
- 書寫各軸名稱時，應與各軸平行，橫軸由左而右、縱軸由下而上，名稱之後加上單位。






# 二、線性關係與線性方格紙

$(y = ax + b)$



# 三、指數關係與半對數方格紙

$(y = c e^{kx})$



# 四、乘冪關係與全對數方格紙

$(y = ax^b)$

